Nr. 18-060 S 038 Þröstur BA 48

Sigldi á rekald

Skipaskr.nr. 2507
Smíðaður: Seigla, 2001, tefjaplast.
Útgerð: Útgerðarfélagið Burst ehf.
Stærð: 7,57 brl. 9,25 bt.
Mesta lengd: 10,0 m *Skráð lengd:* 9,99 m
Breidd: 2,99 m *Dýpt:* 1,15 m
Vél: Volvo Penta, 196,74 kW, 2001.
Fjöldi skipverja: 1

Þröstur © Díana Sveinbjörns

Gögn:
Gögn RNSA

Málið afgreitt á fundi 28. september 2018 af Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni og Hirti Emilssyni

Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagni í dómsmáli.

Atvikalýsing:

Þann 14. apríl 2018 var Þröstur BA 48 á siglingu út Paterksfjörð á leið á miðin. Veður: ASA 3 m/sek.

Þegar báturinn var staddur 5,5 sml vestur af Blakknesi *(65°38,48´N-024°33,47´V)* kom mikið högg á hann. Enginn leki kom að bátnum.

Við rannsókn kom fram:

- að skipstjóri bátsins tilkynnti atvikið til Vaktstöðvar siglinga og taldi sig hafa siglt á rekald. Útbúin var og send út siglingarviðvörun *(nr. 14/2018)* vegna þessa;
- að við skoðun, þegar báturinn var tekinn upp, kom í ljós að tóg hafði farið í skrúfuna;
- að engar skemmdir voru á bol bátsins.

Nefndarálit:

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.