Nr. 18-176 S 119 Straumey ÍS 69

Olíulaus á Vestfjarðamiðum

Skipaskr.nr. 7501
Útgerð: Friðfinnur ehf.
Smíðaður: Bátasm. Guðmundar, 2000, trefja
Stærð: 6,63 bt.
Mesta lengd: 9,5 m *Skráð lengd:* 8,67 m
Breidd: 2,57 m *Dýpt:* 1,19 m
Vél: Volvo Penta, 196,74 kw, 2000
Fjöldi skipverja: 2

Straumey © Vilhjálmur Ólafsson

Gögn:
Gögn RNSA

Málið afgreitt á fundi 7. desember 2018 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni og Hirti Emilssyni

Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagni í dómsmáli.

Atvikalýsing:

Þann 8. september 2018 var Sraumey ÍS 69 á siglingu norður af Rit. Veður: ANA 3-4 m/sek.

Á siglingunni í lok veiðferðar varð báturinn olíulaus og það tilkynnt til Vaktstöðvar siglinga sem fékk Salómon Sig ST 70 til að draga hann áleiðis til lands. Björgunarbáturinn Sigga Ljósa fór með olíu á móti þeim og var bátnum síðan siglt til hafnar á Suðureyri.

Við rannsókn kom fram:

- að stuttu áður hafði báturinn fengið eitthvað í skrúfuna skemmt skrúföxul og týnt skrúfunni. Skipt var um skrúfuöxul og fengin að láni þyngri skrúfa sem sett var við;
- að við þetta jókst olíueyðslan á vélinni sem skipverjar áttu sig ekki á og misreiknuð eyðsluna þegar ákveðið var að sækja djúpt út;
- að olíumælirinn var í lagi og sýndi rétt.

Nefndarálit:

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.