Nr. 22-075 S 051 Óskráður skemmtibátur

Vélarvana

Skipaskr.nr. SKB025
Smíðaður: Humber Pro Ocean RIB
Mesta lengd: 6.5 m
Breidd: *Dýpt:*
Vél: Utanborðsmótor ZUZUKI 200 Hp
Fjöldi skipverja 1
Fjöldi farþega 9

Fjöldi
Gögn:
Gögn RNSA
Gögn LHG

Lokaskýrsla afgreidd á fundi 9. janúar 2023 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Hirti Emilssyni og Pálma K. Jónssyni.

Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagni í dómsmáli.

Atvikalýsing:

Þann 3. september 2022 kl. 18 var skemmtibáturinn SKB025 á siglingu norðan við Viðey. Veður: Gott veður og gott skyggni í upphafi ferðarinnar en skall skyndilega á með svarta þoku.

Utanborðsmótor bátsins stöðvaðist og ekki tókst að gangsetja hann að nýju. Stjórnandi bátsins kallaði eftir aðstoð og kom Amelía Rose að bátnum og tók hann í tog. Fljótlega komu björgunarskipin Stefnir og Sjöfn á staðinn og tók það fyrrnefnda við drætti bátsins en hitt tók farþegana. Skemmtibáturinn var dreginn og farþegum siglt inn í Snarfarahöfn.

Við rannsókn kom eftirfarandi fram:

- Um borð voru níu farþegar auk stjórnanda og voru allir í björgunarvestum.
- Við skoðum rannsakenda kom í ljós að ekkert eldsneyti var á bátnum.
- Eldsneytismælirinn sýndi 37% við upphaf ferðar samkvæmt stjórnanda bátsins en mælirinn reyndist bilaður.

Nefndarálit:
Orsök atviksins var sú að báturinn varð bensínlaus.