

LOKAÐ MEÐ BÓKUN

Málnr.: **M-02814/AIG-20**

Dags: **12. ágúst 2014**

Staður: **Á graslendi sunnan við Hveragerði**

Atvik: **Loftskrúfublað brotnaði á flugi**

Um kl. 17:45 var flugmaður ásamt farþega á TF-ROD í einkaflugi um Suðurland þegar flugmaðurinn varð var við hristing í hreyfli. Hann slökkti á hreiflinum og ákvað að nauðlenda flugvélinni á graslendi suður af Hveragerði. Við vettvangsannsókn kom í ljós að endi af öðru skrúfublaðinu hafði brotnað af.

Flugvélin var nýlega smíðuð og hafði verið flogið um 112 klst. frá upphafi.

Um er að ræða loftskrúfu úr viðarefni og reyndist ekki unnt við rannsóknina að komast að því hvers vegna loftskrúfuendinn brotnaði en mögulegt er að raki hafi verið í henni eða galli við framleiðslu.

Nefndin lokaði málinu með bókun þann 20.10.2017.

