

Nr. 22 076 S 052 Þróstur BA 48**Reykur um borð**

Skipaskr.nr. 7702
Smíðaður: Seigla 2011, trefjaplast.
Útgerð: Útgerðarfélagið Burst ehf.
Stærð: 4.57BT.
Mesta lengd: 7.63 m Skráð lengd: 7.67 m
Breidd: 2.57 m Dýpt: 1.35 m
Vél: Volvo Penta, 87.5 kw, 2011.
Fjöldi skipverja: 1

Gögn:

Gögn RNSA
Lögregluskýrslur
Gögn LHG



Ljósmynd: Egill Jónsson

Lokaskýrsla afgreidd á fundi 9. janúar 2023 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Hirti Emilssyni og Pálma K. Jónssyni.

Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.

Atvikalýsing:

Þann 7. september 2022 var Þróstur BA 48 á leið til Tálknafjarðar. Veður: Blíðviðri.

Þegar báturinn var kominn inn fyrir Sveinseyri varð skipstjóri bátsins var við svartan reyk frá vélarrúmi. Skipstjórinn tilkynnti atvikið til Vaktstöðvar siglinga en gat siglt bátnum að bryggju.

Við rannsókn kom eftirfarandi fram:

- Eftir löndun var báturinn strax tekinn upp á land til skoðunar.
- Við skoðun kom í ljós að:
 - Sjór hafði komist í bátinn.
 - Gúmmíhosa milli túrbínu og púströrs hafði gefið sig og afgasið hafði náð að bræða slöngu.
 - Enginn eldur hafði kviknað heldur var heitt afgasið frá vélinni að fara út í vélarúmið.
- Báturinn var þrífinn og fór á sjó fljótlega eftir atvikið.

Nefndarálit:

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.