

FLUGMÁLASTJÓRN
LOFTFERÐAEFTIRLIT

S K Ý R S L A
U M
F L U G Ó H A P P

FLUGSKÓLI HELGA JÓNSSONAR
Cessna F150H, TF-FHI
Reykjavíkurflugvelli
12. júní 1979.

SKÝRSLA UM RANNSÓKNINA

LOFTFAR 1. Cessna F150H TF-FHI

EIGANDI:

NOTANDI:

Flugskóli

LOFTFAR 2. Cessna 150M TF-FLV
(Á STÆÐI)

EIGANDI:

FLUGMAÐUR: 35 ára

Skírteini flugnema nr. [REDACTED]

FLUGTÍMI: Heildartími 26:30 klst.
Síðustu 90 daga 11:15 klst.
Allt á þessa tegund.

SLYSSTADUR: Reykjavíkurflugvöllur; flugvélastæði/
flugvélaakbraut skammt suður af skýli
nr. 1.

DAGUR OG STUND: 13. júní 1979; kl. 16³⁹.

TEGUND FLUGS: KENNSLUFLUG/EINFLUG.

STIG FLUGS: Akstur eftir lendingu.

TEGUND SLYSS/
ÓHAPPS: Árekstur við kyrrstæða flugvél
á stæði.

SLYS Á MÖNNUM:	SLYS	ÁHÖFN	FARÞEGAR	AÐRIR
DAUDI	-	-	-	-
MEIÐSL	-	-	-	-
ÓMEIDDİR	1	-	-	-

SKEMMDIR Á LOFTFARINU: Litlar.

AÐRAR SKEMMDIR:

Talsverðar skemmdir á kyrrstæðu loftfari TF-FLY.

SAGA FLUGSINS:

Flug þetta var einiða æfingaflug flugnema, undir umsjá flugkennara frá Flugskóla [REDACTED]. Flugneminn hafði framkvæmt þrjár lendingar. í fjórðu lendingunni fataðist nemanum og gleymdi hann m.a. að taka vængbörð upp eftir flugtakið, sem á eftir fylgdi. Varð honum svo mikið um þetta að er hann í uppnáminu ók flugvél sinni TF-FHI eftir venjulegri akbraut flugvéla, framhjá skýli nr. 1, þá gætti hann ekki varúðar og rak hægri vænginn í stélkamb TF-FLY sem var kyrrstæð og mannalaus við brún staðisins.

SKEMMDIR:

Engin meiðsl urðu á mönnum.
Smábeygla kom í frambrún vængs TF-FHI.
Talsverðar skemmdir urðu á stéli TF-FLY.

RANNSÓKN:

Ekkert fannst athugavert við flugvélina TF-FHI eða stjórn-tæki hennar, sem valdið hefði getað óhappinu. Flugneminn, sem var við stjórn hennar, kvaðst hafa verið miður sín og ringlaður eftir vandræði þau er hann lenti í. Einnig hefði flugturninn kallað í hann og gefið honum akstursheimild að skóla, og hann hefði tekið hljóðnemann til þess að svara, þegar hann ók framhjá flugvélunum og gætt sín því eigi sem skyldi.

TF-FHI var lofthæf og með gild skjöl. Einnig voru réttindi flugnemans í lagi.

Veðrið kl. 16³⁹.

Vindur 330°, 15-20 hnútar.

Skyggni meira en 10 km. Skýjahæð 7/8 í 2000 fetum.
Hitastig 12°, daggarmark 6°. Loftþyngd 1015 mb.

ÁLYKTANIR OG NIÐURSTÖÐUR:

Ekkert fannst athugavert við flugvélina TF-FHI. Flugneminn kvaðst hafa verið í uppnámi og miður sín og því eigi gætt sín sem skyldi, auk þess sem hann hefði teygt sig eftir hljóðnemanum í þann mund, er hann ók vélinni eftir akbrautinni, milli flugvéla sem þar voru kyrrstæðar og mannausar.

ORSÖK:

Líkleg orsök óhappsns er sú, að flugneminn sýndi ekki næga aðgát við stjórn flugvélarinnar.

Reykjavík 9. júlí 1979.

[REDACTED]

rannsakandi flugslysa