

**Nr. 099 / 15 Hringur ÍS 305****Vélarvana og dreginn til hafnar**

Skipaskr.nr. 2803  
Smíðaður: Reykjanesbær 2012, trefjaplast  
Stærð: 0,00 brl. 8,02 bt.  
Mesta lengd: 9,96 m Skráð lengd: 9,90 m  
Breidd: 2,64 m Dýpt: 1,26 m  
Vél: Volvo Penta 196,74 kW, 2002  
Fjöldi skipverja: 1



Hringur©MarineTraffic

**Gögn:**  
Gögn RNSA

Málið afgreitt á fundi 26. október 2015 af Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K Jónssyni og Hirti Emilssyni

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.*

**Atvikalýsing:**

Þann 1.september 2015 var Hringur ÍS 305 á handfæraveiðum á Vestfjarðarmiðum. Veður: Hægviðri

Skipstjórinn tilkynnti um vélarbilun en hann hafði misst allt kælivatn af vélinni en hann hélt áleiðis til hafnar með því að stöðva og bæta reglulega á vélina. Hann bað um að haft væri samband við Egil ÍS 77, sem staddur var um 9 sml SA af Hring og dró hann bátinn til hafnar á Ísafirði.

**Við rannsókn kom fram:**

- að við skoðun kom í ljós að lekinn var með þéttihring á pústgreininni sem við skoðun reyndist ekki vera hitapölinn.

**Nefndarálit:**

Nefndi ályktar ekki í málinu.