

Nr. 002 / 10 Snorri SU 209**Sekkur í höfn**

Skipaskr.nr. 6029
Smíðaður: Hafnarfirði 1979, plast
Stærð: 2,2 brl. 3,7 bt.
Mesta lengd: 7,43 m Skráð lengd: 7,33 m
Breidd: 2,23 m Dýpt: 0,7 m
Vél: SABB Diesel 22 kW, 1988
Fjöldi skipverja:



Snorri©Hilmar Snorrason

Gögn:
Gögn RNS

Málið afgreitt á fundi 14. apríl 2010 af Inga Tryggvasyni, Hilmar Snorrason, Jóhanni Ársælsyni og Ólafi K. Ármannssyni

Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í opinberu máli.

Atvikalýsing:

Þann 2. janúar 2010 var Snorri SU 209 við bryggju á Fáskrúðsfirði. Veður: Hægviðri

Báturinn var mannlaustr þegar hann sökk við bryggjuna og var hann hífður á land. Talsverðar skemmdir urðu á honum s.s. rafmagn o.fl.

Myndin sýnir þegar báturinn var hífður á land.
Mynd©Albert Kemp

**Við rannsókn kom fram:**

- að hosa á sjókælingu vélarinnar losnaði. Eigandinn taldi að hún hefði sennilega verið að smá losna án þess að því hefði verið veitt athygli. Mikið frost var á þessum tíma og að sennilega hefði hosa nýst af þegar sjór hefði frosið í lögninni.

Nefndarálit:

Nefndin ályktar ekki í málinu.