

## LOKAÐ MEÐ BÓKUN

Málnr.: **2015-086-F-025**

Dags: **24. september 2015**

Staður: **Reykjavíkurflugvöllur**

Lýsing: **Stélkastaðist í landingu**

Í landingu á flugbraut 31, rétt eftir brautarmót við flugbraut 19, stélkastaðist flugvélin TF-CCB (Yak 55) til hægri með þeim afleiðingum að vinstri vængendinn rakst í jörðina. Talsverðar skemmdir urðu á vinstri væng flugvélarinnar.



með leitarvél á vef RNSA.

RNSA/RNF hefur áður skrifað skýrslur um samskonar stélkast stélhjólflugvéla í landingu og er litlu við þær skýrslur að bæta með þessari rannsókn. RNSA bendir á skýrslu M-02405/AIG-07 sem RNF gaf út þann 22. desember 2005 um sambærilegt stélkast í landingu á flugvél TF-FUN, sem finna má

Rannsóknarnefnd samgönguslysa lokaði málinu með bókun þann 25. febrúar 2016.