

**Nr. 18-164 S 110 Hafbáran BA 53*****Bilun í búnaði***

*Skipaskr.nr.* 2453  
*Smíðaður:* Njarðvík 2000, plast  
*Útgerð:* Hafbáran ehf  
*Stærð:* 8,93 brl. 8,44 bt.  
*Mesta lengd:* 9,49 m *Skráð lengd:* 9,43 m  
*Breidd:* 3,06 m *Dýpt:* 1,14 m  
*Vél:* Cummins 187 kW, 2001  
*Fjöldi skipverja:* 1



Herdís©Arnbjörn Eiríksson

**Gögn:**  
Gögn RNSA

*Málið afgreitt á fundi 8. apríl 2019 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni og Hirti Emilssyni*

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.*

***Atvikalýsing:***

Þann 28. ágúst 2018 var Hafbáran BA 53 á strandveiðum á Vestfjarðamiðum. Veður: NNA 11 m/s.

Á veiðunum missti báturinn allt rafmagn en aðalvél var gangfær og siglt var til hafnar á Patreksfirði.

***Við rannsókn kom fram:***

- að rafmagnskapallinn frá rafal (*alternator*) að rafgeymum var ónýtur og skipt var um hann.

***Nefndarálit:***

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.