

077/01 - Venus HF 519

Venus HF 519, skipverji slasast er hann klemmist við vinnu

Venus HF 519

Skipaskr.nr.: 1308

Smíðaður: San Juan Spáni 1973 Stál

Stærð: 1.156,11 brl; 1.779,00 bt

Lengd: 69,22 m **Breidd:** 11,60 m **Dýpt:** 7,50 m

Vél: MaK 2.355,00 kW **Árgerð:** 1980

Annað:

Földi skipverja: 27



Atvikalýsing

Hinn 12. ágúst 2001 var frystitogarinn Venus HF 519 á togveiðum úti fyrir strönd Grænlands.

Tveir skipverjar voru að að úða vatni (glassera) yfir fiskblokkir á vinnslulínu fyrir aftan frystitækin. Annar skipverjinn sá að síðasta blokkinn í pönnunni hafði ekki losnað úr henni. Hann ætlaði að reyna að ná henni úr pönnunni með því að toga hana til baka en við það klemmdi hann þumalfingur hægri handar á milli hennar og hliðs. Skipverjinn missti framan af fingurgóm og var hann sendur með öðru skipi til Reykjavíkur.

Nefndarálit

Nefndin ályktar ekki í þessu máli.