

**Nr. 052 / 12 Siglunes SH 22****Vélarbilun og dregið til hafnar**

Skipaskr.nr. 6298  
Smíðaður: Vogum 1978 plast  
Stærð: 3,69 brl. 2,8 bt.  
Mesta lengd: 6,99 m Skráð lengd: 6,57 m  
Breidd: 2,12 m Dýpt: 1,36 m  
Vél: Volvo Penta 119 kW, 1995  
Fjöldi skipverja: 1



Siglunes ©Hilmar Snorrason

**Gögn:**  
Gögn RNS

Málið afgreitt á fundi 31. ágúst 2012 af Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni, Jóhanni Ársælssyni og Ólafi K. Ármannssyni

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í opinberu máli.*

**Atvikalýsing:**

Þann 4 júní 2012 var Siglunes SH 22 á siglingu á sunnanverðum Breiðafirði. Veður: NA 7-8 m/s.

Þegar báturinn var skammt norður af Búlandshöfða fór aðvörunarkerfi vélarinnar í gang og stöðvaði skipstjóri hana strax. Í ljós kom að smurolífa hafði sprautast út um gat á smurolíukælinum og runnið niður í kjalsog. Óskað var eftir aðstoð og björgunarbátur björgunarsveitarinnar í Grundarfirði dró Siglunes SH til hafnar.

**Við rannsókn kom fram:**

- að viðgerðarsuða á kælihusi gaf sig. Vegna tæringar hafði sprunga myndast á kælihusinu en hún hafði verið sandblásin, hreinsuð og soðið í hana en viðgerðin gaf sig á siglingunni;
- að settur var nýr kæliur um borð.

**Nefndarálit:**

Nefndin ályktar ekki í málinu.