

**Nr. 057 / 16 *Glaður SU 97******Vélavana og dreginn til hafnar***

*Skipaskr.nr.* 1910  
*Útgerð:* Sigurður Jónsson  
*Smíðaður:* Mótun 1981, Trefjaplast  
*Stærð:* 8,11 brl. 8,64 bt.  
*Mesta lengd:* 9,53 m *Skráð lengd:* 9,5 m  
*Breidd:* 3,09 m *Dýpt:* 1,6 m  
*Vél:* Sabre, 88 kW, árg.: 1988  
*Fjöldi skipverja:* 1



Glaður@Fiskifrétir

**Gögn:**  
Gögn RNSA

*Málið afgreitt á fundi 20. febrúar 2017 af Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma Jónssyni og Hirti Emilssyni*

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.*

***Atvikalýsing:***

Þann 13. júní 2016 var Glaður SU 97 á strandveiðum á Austfjarðarmiðum. Veður: NV  
2 m/s.

Á veiðunum varð báturinn vélarvana vegna bilaðrar sjókælidælu og óskað var eftir aðstoð. Magga SU 26 dró bátinn til hafnar á Djúpavogi.

***Við rannsókn kom fram:***

- að loft komst í sjókælidæluna og hún hætti að dæla.

***Nefndarálit:***

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.