

Nr. 18-128 S 083 Svanur BA 54***Vélarvana og dreginn til hafnar***

Skipaskr.nr. 7437
Smíðaður: Hafnarfjörður 1995, plast
Útgerð: Skálaberg ehf
Stærð: 7,77 brl. 5,9 bt.
Mesta lengd: 8,25 m Skráð lengd: 8,22 m
Breidd: 2,82 m Dýpt: 1,78 m
Vél: Volvo Penta 119 kW, 2005
Fjöldi skipverja: 1



Svanur©Páll Janus

Gögn:
Gögn RNSA

Málið afgreitt á fundi 29. október 2018 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni og Pálma Jónssyni

Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.

Atvikalýsing:

Þann 17. júlí 2018 var Svanur BA 54 á strandveiðum á Vestfjarðamiðum. Veður: Hægviðri.

Á veiðunum bilaði vélin og skipstjórinn hafði samband við Vaktstöð siglinga. Sindri BA 24 dró bátinn til hafnar á Patreksfirði.

Við rannsókn kom fram:

- að öxull í kælivatnsdælu brotnaði.

Nefndarálit:

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.