

**Nr. 18-159 S 105 Veiga ÍS 76****Vélarbilun**

Skipaskr.nr. 6360  
Útgerð: Kolbeinseyri ehf.  
Smíðaður: Mótun, 1982, trefjaplast.  
Stærð: 5,94 brl. 5,49 bt.  
Mesta lengd: 8,45 m Skráð lengd: 8,43 m  
Breidd: 2,94 m Dýpt: 1,51 m  
Vél: Volvo Penta, 119 kw, 2005.  
Fjöldi skipverja: 1



Veiga © Sigurður Bergþórsson

**Gögn:**  
Gögn RNSA

Málið afgreitt á fundi 7. desember 2018 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni og Hirti Emilssyni

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.*

**Atvikalýsing:**

Þann 22. ágúst 2018 var Veiga ÍS 76 á strandveiðum á Vestfjarðarmiðum. Veður: NA 8 ms.

Á veiðunum varð báturinn vélarvana og var óskað eftir aðstoð. Björgunarskipið Gunnar Friðriksson var kallað út en snúið við þar sem skipverjanum tókst að koma vél í gang á nýjan leik.

**Við rannsókn kom fram:**

- að barkinn fyrir olúinngjöfina slitnaði;
- að skipverjinn náði að hnýta hann saman og sigla til hafnar;
- að skipt var um barkann.

**Nefndarálit:**

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.