

**Nr. 19-063 S 047 Svanur HF 20*****Fékk í skrúfuna og dreginn til hafnar***

*Skipaskr.nr.* 7008  
*Útgerð:* Aðalból ehf  
*Smíðaður:* Hafnarfjörður 1988, plast  
*Stærð:* 7,62 bt. 8,30 brl.  
*Mesta lengd:* 9,20 m *Skráð lengd:* 9,05 m  
*Breidd:* 3,0 m *Dýpt:* 1,61m  
*Vél:* Cummins 187 kW, 2007  
*Fjöldi skipverja:* 2



Svanur©NN

**Gögn:**  
Gögn RNSA

*Málið afgreitt á fundi 30. ágúst 2019 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni og Hirti Emilssyni.*

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.*

***Atvikalýsing:***

Þann 7. maí 2019 var Svanur HF 20 á grásleppuveiðum á Faxaflóa. Veður: NNA 5 m/s.

Á veiðunum fékk báturinn veiðarfærin í skrúfuna og óskað var eftir aðstoð. Bátur frá varðskipinu Tý dróg Svan til hafnar í Vogum.

***Nefndarálit:***

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.