

Nr. 18-194 S 135 Valpór GK 123***Fékk í skrúfuna og dreginn til hafnar***

Skipaskr.nr. 1081
Smíðaður: Seyðisfirði 1969 stál
Stærð: 60,8 brl. 54 bt.
Mesta lengd: 23,17 m *Skráð lengd:* 21 m
Breidd: 4,8 m *Dýpt:* 2,45 m
Vél: Scania 232 kW 1985
Fjöldi skipverja: 5



Valpór©NN

Gögn:
Gögn RNSA

Málið afgreitt á fundi 7. desember 2018 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni og Hirti Emilssyni

Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.

Atvikalýsing:

Þann 25. október 2018 var Valpór GK 123 á netaveiðum N af Garðskaga. Veður: Garðaskagadufli 2 m/sek.

Á veiðunum fékk báturinn veiðarfærin í skrúfuna og óskað var eftir aðstoð. Vonin KE 10 dró Valpór til Keflavíkur.

Við rannsókn kom fram:

- að skipverjar voru draga og trossan reyndist saman dreginn í haug. Skipt var um enda í drættinum og þegar „haugurinn“ kom upp fór hann allur í skrúfuna;
- að fram kom að skipverjar höfðu sett út akkeri vegna álandsvinds og reks.

Nefndarálit:

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.