

**Nr. 18-185 S 128 Rachel****Ásigling í höfn**

IMO nr. 9361122  
Fánaríki: Holland  
Smíðaður: Holland 2009, Stál  
Stærð: 3.442 GT  
Mesta lengd: 99 m  
Breidd: 14 m Dýpt:  
Vél:  
Fjöldi skipverja:

**Gögn:**  
Gögn RNSA



Rachel©BalticShipping

Málið afgreitt á fundi 24. maí 2019 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni og Hirti Emilssyni.

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.*

**Atvikalýsing:**

Þann 27. september 2018 var flutningaskipið Rachel að koma til Grindavíkur.

Við stjórn skipsins innan hafnarinnar lenti stefni þess á bryggjukanti með þeim afleiðingum að hann skemmdist.

**Við rannsókn kom fram:**

- að samkvæmt sameiginlegri skýrslu skipstjóra og hafnsögumanns, sem var um borð, þurfti skipið að vera á 5,5 – 6,5 hnúta ferð til að vera í öruggri stjórn í innsiglingunni. Einnig kom fram að vegna hraða skipsins hefðu stjórnök s.s. bógskrúfa ekki virkað sem skyldi sem og notkun dráttarbáts;
- að ekki varð tjón á skipinu en steypukantur á bryggjunni skemmdist.

**Nefndarálit:**

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.