

**Nr. 18-221 S 156 Selfoss*****Skipverji slasast á handlegg***

*IMO.nr.* 9433456  
*Útgerð:* Eimskip ehf  
*Smíðaður:* Kína, 2008, stál  
*Fánaríki:* Færeyjar (FAS)  
*Stærð:* 7,464 BT  
*Mesta lengd:* 129,6 m  
*Breidd:* 20,82 m *Dýpt:* 6,0 m  
*Vél:* MAK, 2008.  
*Fjöldi skipverja:* 11



Selfoss©Hilmar Snorrason

**Gögn:**  
*Slysaskýrsla*  
*Gögn RNSA*

*Málið afgreitt á fundi 30. ágúst 2019 af Geirbrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni og Hirti Emilssyni.*

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í opinberu máli.*

***Atvikalýsing:***

Þann 9. október 2018 var Selfoss á siglingu frá Íslandi til Ameríku.

Skipverji var að þrifa stiga innanskips þegar skipið tók veltu með þeim afleiðingum að hann rak olnbogann í oddhvassan ramma við stigann og skarst. Gert var að sárum hans.

***Nefndarúlit:***

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.