

**Nr. 19-055 S 040 Freymundur ÓF 6*****Fékk í skrúfuna og dreginn til hafnar***

*Skipaskr.nr.* 2478  
*Smíðaður:* Hafnarfjörður 2001, trefjaplast  
*Útgerð:* Árni Helgason ehf.  
*Stærð:* 9 brl. 8,42 bt.  
*Mesta lengd:* 9,57 m *Skráð lengd:* 9,53 m  
*Breidd:* 2,99 m *Dýpt:* 1,24 m  
*Vél:* Volvo Penta 196,74 kw, 2001  
*Fjöldi skipverja:* 2



Freymundur©NN

**Gögn:**  
Gögn RNSA

*Málið afgreitt á fundi 30. ágúst 2019 af Geirþrúði Alfreðsdóttur, Inga Tryggvasyni, Hilmari Snorrasyni, Pálma K. Jónssyni og Hirti Emilssyni.*

*Tilgangur þessarar skýrslu er ekki að skipta sök eða ábyrgð og skal henni ekki beitt sem sönnunargagn í dómsmáli.*

***Atvikalýsing:***

Þann 20. apríl 2019 var Freymundur ÓF 6 á grásleppuveiðum á Eyjarfirði. Veður: SV 2-3 m/s.

Tilkynning kom frá bátnum um að hann hefði fengið veiðarfærin í skrúfuna og óskað var eftir aðstoð. Magnús Jón ÓF 14 dró Freymund til Ólafsfjarðar.

***Nefndarálit:***

Málið hefur verið skráð en gefur ekki tilefni til frekari rannsóknar.